

LISTADO DE PARTES

- 1.Ojalillo
- 2.Tapa del carretel
- 3.Carretel
- 4.Tanza de nylon
- 5.Resorte
- 6.Ventilador
- 7.Protector de la cuchilla
- 8.Tornillo ST4x10
- 9.Tornillo ST4x18
- 10. Protector
- 11. Cuchilla
- 12. Tornillo M4x10
- 13. Arandela 4
- 14. Arandela elástica 4
- 15. Placa soporte motor
- 16. Conjunto motor
- 17. Capacitor 0.22 µF
- 18. Carcasa izquierda
- 19. Carcasa derecha
- 20. Caño inferior
- 21. Cable espiralado
- 22. Media empuñadura izquierda
- 23. Prensa cable
- 24. Pasa cordón
- 25. Cable y ficha
- 26. Gatillo
- 27. Botón de traba
- 28. Resorte
- 29. Interruptor
- 30. Tuerca M6
- 31. Bornera
- 32. Empuñadura auxiliar
- 33. Arandela 6
- 34. Tornillo M6x25
- 35. Media empuñadura derecha
- 36. Tornillo M4x14
- 37. Suplemento acolchado
- 38. Tornillo
- 39. Rueda de tope
- 40. Soporte del tope
- 41. Tuerca
- 42. Tornillo

